



# AlphaRiverTrackPilot – Snelstartgids

## Vorbereiding


1. Selecteer route in TrackPilot of ECDIS



2. Selecteer profiel



3. Stroomsnelheid en -richting aanpassen




4. Controleer route en filterLED



5. Schakel TrackPilot in

## Permanente afwijking van de route


! Permanente afwijking




1. „Roer“ verhogen
2. Verhoog de „regelaar versterking“ in de instellingen
3. Controleer het Bochtaanwijzersignaal

## Afwijking in bochten

! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid




Drift versterking aanpassen



Test een paar minuten en stel zo nodig bij

## Slingeren

! Aan het slingeren rond de richtlijn



! Controleer de instellingen voor de stroomsnelheid


Verminder „regelaar versterking“




Test een paar minuten en stel zo nodig bij

## Overige

Controleer de systeemversie



Open toegang voor externe ondersteuning




Herstart TrackPilot


Variant A)



Variant B)



Stel stuurwacht alarm in



Gebruiksaanwijzing downloaden



# AlphaRiverTrackPilot – Waarschuwingen en alarmen

Naam	Actie	Naam	Actie
Afstand tot track groot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleren of de TrackPilot de besturingscommando's ontvangt en uitvoert</li> <li>• Reset waarschuwing</li> </ul>	Autopilot verbinding verloren: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onmiddellijk uitschakelen</li> <li>• Controleer de goede werking van alle apparaten</li> <li>• Contacteer de klantenservice</li> </ul>
AIS: Fout - Neem contact op met ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Her-)Start de AIS</li> <li>• Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk</li> </ul>	Botsing op komst: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen</li> <li>• Blijf handmatig varen en voorkom een botsing</li> <li>• De instelling van de argoLaneWarning bij vals alarm controleren</li> </ul>
AIS: Geen gegevens ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TargetPilot actief? ➔ verhoogde aandacht</li> <li>• AIS storing? ➔ onmiddellijk uitschakelen TargetPilot</li> </ul>	Doel te dichtbij: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bevestigen</li> <li>• Ga handmatig verder en vergroot de afstand tot het AIS-doel of deactiveer TargetPilot</li> </ul>
Botsing op komst	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschuif de huidige track</li> <li>• Wachten tot het schip de verschoven lijn heeft bereikt</li> </ul>	Doel verloren: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen</li> <li>• Ga handmatig verder en selecteer een nieuw AIS-doel of deactiveer TargetPilot</li> </ul>
Doel dicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder snelheid of deactiveer TargetPilot of selecteer een ander doel</li> </ul>	Einde van de route bereikt: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel onmiddellijk uit</li> <li>• Selecteer een nieuwe route of ga handmatig verder</li> </ul>
Doel verloren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de aandacht en / of selecteer een ander doel</li> </ul>	I/U: Fout - Neem contact op met ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onmiddellijk uitschakelen</li> <li>• Controleer de goede werking van alle apparaten</li> <li>• Contacteer de helpdesk</li> </ul>
ECDIS / Alphanon Display: Verbinding verloren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Her-)Start de ECDIS / het Alphanon bediendeel</li> <li>• Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk</li> </ul>	Positie onbruikbaar: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing</li> <li>• Wacht tot de status van de TrackPilot terugkeert naar "GEREED"</li> <li>• Controleer in ECDIS of de positie van het schip op de kaart en de werkelijkheid overeenkomen</li> <li>• TrackPilot inschakelen</li> <li>• Verhoog de aandacht</li> </ul>
Einde van de route nadert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer een nieuwe route</li> <li>• Ga handmatig verder</li> </ul>	Roerwissel te groot: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing</li> <li>• Wacht tot de status van de TrackPilot terugkeert naar "GEREED"</li> <li>• Controleer in ECDIS of de positie van het schip op de kaart en de werkelijkheid overeenkomen</li> <li>• TrackPilot inschakelen</li> <li>• Verhoog de aandacht</li> </ul>
Einde van veiligheidscontour nadert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectie nieuwe veiligheidscorridor</li> </ul>	Stuurwacht: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestig het alarm door over te schakelen op handmatige besturing</li> <li>• Activeer de TrackPilot-modus opnieuw</li> </ul>
Geen draaisnelheid ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de correcte werking van alle apparaten.</li> <li>• Als deze waarschuwing niet vanzelf verdwijnt, neem contact op met de helpdesk</li> </ul>	System Fout 001/002/003 - Neem contact op met ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onmiddellijk uitschakelen</li> <li>• Contacteer de helpdesk</li> </ul>
GPS (2): Geen positie ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waarschuwing bevestigen en de correcte werking van de TrackPilot controleren</li> <li>• Verhoog de aandacht</li> <li>• Wacht om te zien of er weer gegevens worden ontvangen, ga zo nodig handmatig verder</li> <li>• Reset waarschuwing</li> </ul>	Te scherpe bocht: Controle overnemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bevestigen door TrackPilot uit te schakelen</li> <li>• Controleer de route op fouten (punten zeer dicht bij elkaar).</li> <li>• Kies een nieuwe route</li> </ul>
GPS (2): Geen snelheid ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bevestigen en correcte werking van de TrackPilot controleren</li> <li>• Fout nog steeds na 10 minuten? ➔ neem contact op met helpdesk, ga zo nodig handmatig verder</li> </ul>	Track te ver weg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel onmiddellijk uit</li> <li>• Controleer of de juiste route is geselecteerd</li> <li>• Selecteer een nieuwe route of ga handmatig verder</li> </ul>
GPS (2): Geen voorligging ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm bevestigen en correcte werking van de TrackPilot controleren</li> <li>• Fout nog steeds na 10 minuten? ➔ neem contact op met helpdesk, ga zo nodig handmatig verder</li> </ul>		
Limiet links/rechts overschreden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verplaats de track om het geplande pad binnen de veiligheidscorridor te houden</li> </ul>		
Positie onnauwkeurig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset waarschuwing</li> </ul>		
Sterke kruisstroom gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de aandacht</li> </ul>		
Stuurwacht: Activiteit vereist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verplaats de track of druk op een knop op het touch display</li> </ul>		
Te lage vaarsnelheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de snelheid of ga handmatig verder</li> <li>• Reset waarschuwing</li> </ul>		
Trackpilot uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activeer TrackPilot opnieuw indien nodig</li> <li>• Controleer de correcte werking van alle apparaten</li> </ul>		
Voeding verkeerd aangesloten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met dealer/installateur</li> </ul>		